



Descrição

Sobre a superfície do acabamento se forma uma camada de pó em suspensão. Esta camada empoeirada proporciona uma aparência púrpura nas cores azuis e castanhas. O clima e o passar do tempo influem na medida de formação deste empoeiramento.

Causas

Medidas Preventivas

Catalisador/ Diluente

Não foi usada a quantidade adequada de catalisador ou diluente.

Use a quantidade exata utilizando-se de uma régua.

Foi usado o tipo inadequado de catalisador ou diluente.

Use somente os indicados.

Manutenção

O limpador não foi limpo de forma correta.

Lave o veículo com regularidade para reduzir os efeitos da poluição industrial.

Tratou-se o veículo com um produto de limpeza inadequado ou usou um polimento agressivo.

Aconselhe o cliente para usar produtos de limpeza adequados.

Ação Corretiva

Um método para eliminar a calcinação é usar o sistema de polimento porém esta é uma solução provisória. Se o processo se repetir em pouco tempo, será necessário voltar a pintar.