



**Descrição**

Ocorrem o surgimento de pequenas bolhas, sobre o acabamento, provenientes da oxidação da chapa.

**Causas**

**Medidas Preventivas**

**Desengraxamento**

Não foi desengraxado completamente o substrato. Não se utilizou fundo oxidante.

Desengraxe antes de pintar. Use desengraxante indicado. Utilize washprimer.

**Lixamento**

A corrosão/ oxidação não foi totalmente removida com lixa ou jato de areia.

Elimine totalmente a corrosão .

**Catalisador**

Não foi acrescentado o suficiente catalisador no primer.

Utilize a quantidade indicada de catalisador. Consulte as fichas de informação técnica.

**Aplicação**

Quantidade insuficiente de catalisador no Primer baixa espessura da camada aplicada.

Aplique a tinta na camada especificada

**Medidas Corretivas**

Remova totalmente o sistema até a chapa. Elimine a ferrugem com lixa ou jato de areia, e volte a aplicar o sistema completo.