



Descrição

Sobre a superfície recém pintada observam-se partículas de pó que ficaram presas durante a secagem da tinta.

Causas

Medidas Preventivas

Limpeza

Limpeza inadequada no local onde o veículo será reparado.

Limpe bem toda a área do lugar de reparar.

Ficaram restos de pó do lixamento.

Depois de lixar limpe o pó cuidadosamente.

Papel de Proteção

O papel para cobrir solta partículas pelas bordas.

Utilize papel de boa qualidade para cobrir e proteger. Dobre para dentro as bordas cortadas. Deixe para o lado de fora o lado liso do papel.

Aplicação

Ficaram sobre o veículo partículas de pó.

Passar pano pega-pó cuidadosamente por todo o veículo antes de pintar. Guarde o pano pega-pó em um lugar livre de pó.

A tinta está contaminada.

Filtre a tinta antes de colocar na pistola.

Seu uniforme solta pó.

Use a roupa apropriada.

As partes plásticas atraem pó.

Trate as peças plásticas com Sikkens Antistatic Degreaser e a superfície estará pronta para ser pintada.

Ao caminhar se levanta pó.

Não faça movimentos desnecessários dentro da cabine.

A pressão é insuficiente dentro da cabine.

Revise constantemente a pressão da cabine.

Os filtros estão sujos.

Substitua os filtros com regularidade.

O piso da cabine não está livre de pó.

Mantenha bem limpo o piso da cabine, não coloque dentro dela nenhum objeto que não será utilizado.

As paredes da cabine estão sujas.

Limpe com regularidade as paredes da cabine.

O filtro de ar do teto não é adequado.

Use os filtros adequados.

A mangueira de ar comprimido está suja.

Passar o pano pega-pó e mantenha a mangueira afastado do chão.

Medidas Corretivas

O pó que cai sobre uma superfície já seca pode-se limpar com um pano. Caso a partícula esteja grudada na tinta, lixar a superfície e pintar.