

Desengrasante Wanda

## **WASHPRIMER MONOCOMPONENTE LC (Libre de cromato)**

## Consulta rápida

2:1 Washprimer LC Thinner 4028 / 4030



1.2-1.5 mm 3-4 bar

16 - 22 seg



3 - 5 min.



2h – 25°C 15min – 60°C



**Descripción:** Producto indicado para promover adhesión en chapas metálicas, y

en el pre-tratamiento de chapas de acero, aluminio, aleación de

cobre y comunes.

Productos y aditivos: Washprimer Monocomponente LC

Thinner para Poliester / PU Alta Temperatura 4028

Thinner para Poliester / PU 4030

Matérias primas básicas: Washprimer Monocomponente LC – resina polivinil butiral, carga

mineral, solventes y aditivos.

Thinner 4028 / 4030 - Hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos.

Posible substratos: Chapas de acero, Galvanizados, Aluminio, Aço Inoxidable, Aleación

de Cobre, Cromados y Vidrio.

Preparación de la

superfície:

Remover las impurezas da pieza. A seguir limpiar la pieza con

Desengrasante Wanda.

**Relación de mezcla:** 2 partes de Washprimer Monocomponente LC

1 parte de Thinner 4028 / 4030

Viscosidad de aplicación: 16 - 22 segundos CF4 / 25°C

Vida útil de la mezcla: 6 horas a 25°C

Tipo de soplete y presión

de aplicación:

Soplete:

Tip

Tipo de pico:

Presión:


Succión: 1,8 mm 3-4 bar (40-50 lb/pol²)

Gravedad: 1.2–1.5 mm 3-4 bar (40-50 lb/pol²) HVLP: 1.2–1.5 mm 3-4 bar (40-50 lb/pol²)

Proceso: Aplicar 1 a 2 manos simples, respetando el oreo de aplicación de 3 -

5 minutos entre manos.







Espesura de la película: De 5 a 10 µm por mano.

Rendimiento teórico: 25 m²/litro por mano

**Nota**: en la práctica, el rendimiento depende de varios factores, como el formato del objeto, imperfecciones de la superficie, método

de aplicación y variaciones durante la aplicación.

Limpieza del equipo: Utilizar Thinner para Limpieza

Tiempo de secado:

	25°C	60°C	
Toque	5 minutos		
Manoseo	10 minutos	15 min	
Total	30 minutos		

Nota: Tiempo máximo de secado 24 horas, después de esto período debe ser activado con el scoth bryte tipo A, y aplicar otra capa.

Plazo de validez: 1 año, almacenado a la temperatura de 15 a 35°C y libre de

humedad

Salud y seguridad: Favor consultar MSDS

Sugerencias: - En días húmedos y frios, calentar la pieza antes de aplicar el

Washprimer Monocomponente LC.

- El Washprimer Monocomponente LC no debe ser lijado.

- Utilizar siempre el thinner indicado para mezcla.

## Observaciones importantes:

Este producto es desarrollado para uso profesional en talleres de repintado automotriz. Por favor, consulte informaciones en el envase, hoja técnica y MSDS para más informaciones específicas. Este producto es controlado de forma rigurosa, su calidad será mantenida desde que sea usado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El resultado final depende de varios factores que no están bajo el control del fabricante.

