



Descrição

A camada de tinta recém aplicada tem um aspecto leitoso. Este fenômeno pode produzir-se tanto em pinturas de secagem ao ar como as de bicomponentes.

Causas

Solventes

Com os diluentes muito rápidos, a superfície do acabamento se esfria a grande velocidade ficando a umidade na superfície.

Medidas Preventivas

Com o tempo úmido, use um Diluente mais lento.

Aplicação

Uma pressão excessiva na pistola produz o esfriamento da superfície formando condensação.

Diminua um pouco a pressão de aplicação, se for necessário.

Ambiente de trabalho frio ou úmido.

Controle a cabine regularmente.

Evite pintar em um lugar úmido e frio.

A circulação do ar é demasiadamente rápida.

Secagem

É preciso secar o veículo em pouco tempo por haver penetrado vapor de água na tinta.

Atente-se aos tempos de secagem prescritos em relação à temperatura da superfície.

Ação Corretiva

Em caso pouco graves, polir a parte raparada. Em casos muito graves, lixar ou aplicar de novo.