



Descrição

Ao final de bastante tempo, pode observar-se na superfície pintada umas linhas muito finas repartidas em um espaço grande, que acabam por se converter em autênticas rachaduras que atravessam a pintura.

Causas

Medidas Preventivas

Desengraxamento

Foi aplicada uma camada de acabamento sobre uma superfície com rachaduras.

Inspeccione o substrato durante o desengraxamento.

Catalisador/ Diluente

Foi usado pouco ou muito catalisador a um produto bi componente

Faça as misturas nas proporções indicadas na régua.

Foi utilizado muito diluente num produto monocomponente.

Faça as misturas nas proporções indicadas na régua.

Aplicação

Não se agitou bem as latas de intermediários antes de aplicá-los.

Remova todos os materiais antes de usá-los.

Se foi aplicada uma camada de acabamento sobre um intermediário com uma espessura acima do especificado.

Não aplique camadas fora de especificação.

Foi aplicada uma camada grossa de seladora.

Aplique à pistola uma ou duas camadas finas de seladora transparente.

Foi aplicada uma camada grossa de acabamento.

Não aplique camadas fora da especificação.

Ação Corretiva

Elimine as camadas defeituosas e componha o sistema de novo.