



Descrição

Este fenômeno só acontece em cores metálicas. O acabamento recém aplicado apresenta em algumas partes localizadas ligeiras diferenças de cor. Durante ou depois da aplicação da camada metálica se observar umas manchas mais claras ou mais escuras (nuvens).

Causas

Catalisador/ Diluente

Não foi utilizado o catalisador ou diluente adequado.
Solvente demasiadamente lento.

Medidas Preventivas

Use o catalisador ou diluente correto para a tinta.
Ao efetuar a escolha leve em conta a temperatura ambiente e o tamanho da superfície.

Aplicação

Foi usado bico de pistola demasiado grande.
Cores aplicadas de forma carregada.
Camada base de cor (bicamada) aplicada de forma carregada.
Pouco tempo de evaporação entre camadas.

Use o bico correto.
Aplique usando a técnica correta.
Aplique usando a técnica correta.
Respeite os tempos de evaporação prescritos, use se for necessário um tempo de evaporação mais longo.
Use a técnica correta de aplicação.
Utilize a técnica correta para a última camada.

Insuficiente superposição de camadas.
Última camada depois de um tempo insuficiente da evaporação ou com demasiada pressão.

Ação Corretiva

Lixe a superfície com P360 P400 a seco ou com P1000 a úmido e volte a pintá-la.