



Descrição

Sobre a superfície pintada se observam bordas de gotas de água secas.

Causas

Medidas Preventivas

Catalisador

Não foi utilizado a quantidade indicada de catalisador.

Faça a mistura nas proporções corretas utilizando a régua.

Aplicação

Camada muito alta.

Não secou o suficiente no tempo indicado.

Secagem

A camada de tinta não secou o suficiente.

Observe a temperatura e o tempo de secagem indicados.

Durante o processo de esfriamento a camada de tinta ficou exposta a chuva ou gotas de água.

Deixe esfriar o carro antes de levá-lo para fora ou lavá-lo.

Ação Corretiva

Polir a superfície até que desapareçam as marcas das gotas. Se isto não der resultado ou se repetir o problema depois de polido, lixe e volte a pintar.