



Descrição

Um fenômeno pelo qual a superfície da tinta adquire um aspecto como de finas ondulações.

Causas

Catalisador/ Diluente

Não foi utilizado o catalisador ou diluente corretos.

Medidas Preventivas

Utilize os produtos corretos para o tipo de pintura.

Aplicação

Aplicação sobre um substrato parcialmente seco.

Assegure-se durante o desengraxamento ou o lixamento de que o substrato está bem seco.

Não foi observado consequentemente os tempos de evaporação; se foi aplicado a camada seguinte sobre um substrato úmido.

Observe os tempos de evaporação indicados. Cuide de que haja boa circulação de ar.

São aplicadas camadas um pouco altas.

Aplique o número de camadas seguindo a técnica de aplicação adequada, não carregue muito.

Ação Corretiva

Se a superfície não está muito afetada, secar em cabine lixá-la e voltar a pintar. Se a superfície está afetada, elimine por completo o sistema e volte aplicá-lo.