




## BARNIZ LISTO PARA USO 7000

### Consulta rápida



<b>Descripción:</b>	Barniz acrílico monocomponente de secado rápida, indicado para acabamiento final sobre Wandabase HS o Wanda Acrílico Universal. Formulado para pequeños reparos y repinturas en general. Posúe buen brillo y pulimento muy fácil.		
<b>Productos y aditivos:</b>	Barniz listo para uso 7000		
<b>Matérias primas básicas:</b>	Resina acrílica, acetatobutirato, solventes ésteres, hidrocarbonetos aromáticos y aditivos.		
<b>Posibles substratos:</b>	Wandabase HS o Wandabase Acrílico Universal		
<b>Preparación de la superficie:</b>	Después del oreo de 15 a 20 minutos de aplicado el topcoat, se puede aplicar el barniz.		
<b>Relación de mezcla:</b>	Listo para uso		
<b>Viscosidad de aplicación:</b>	14 – 18 segundos CF4 / 25°C		
<b>Tipo de soplete y presión de aplicación:</b>	<b>Soplete:</b> Succión: Gravedad: HVLP:	<b>tipo de pico:</b> 1,8 mm 1.2 – 1,5 mm 1.2 – 1.5 mm	<b>Presión:</b> 3-4 bar (40-50 lb/pol <sup>2</sup> ) 3-4 bar (40-50 lb/pol <sup>2</sup> ) 3-4 bar (40-50 lb/pol <sup>2</sup> )
<b>Proceso:</b>	Aplicar 2 manos cruzadas, respetando el oreo de aplicación de 5 a 10 minutos entre manos.		
<b>Espesura de la película:</b>	Aproximadamente de 15 a 20 µm por mano.		
<b>Rendimiento teórico:</b>	8 m <sup>2</sup> /litro por mano <b>Nota:</b> en la práctica, el rendimiento depende de varios factores, como el formato del objeto, imperfecciones de la superficie, método de aplicación y variaciones durante la aplicación.		



**Limpieza del equipo:** Utilizar Thinner 1100

**Tiempo de secado:**

	25°C	60°C
Polvo	5 min	-----
Toque	30 min	-----
Manoseo	1-2 horas	30 min
Total	8 a 12 horas	1 hora a 25°C después del horneado

**Plazo de validez:** 3 años, almacenado en temperatura de 15 a 35°C y libre de humedad

**Salud y seguridad:** Favor consultar MSDS

**Sugerencias:**

- Wandabase HS y el Wandabase Acrílico Universal no deben ser lijados antes de la aplicación del barniz.
- Se recomienda que en pintura de piezas se haga difuminado.
- No añadir otros productos al barniz.
- El panel puede ser pulido después del secado total. Primer retirar las impurezas con una esponja abrasiva o lija fina y pulir manual o mecánicamente con pultriz.

**Observaciones importantes:**

Este producto es desarrollado para uso profesional en talleres de repintado automotriz. Por favor, consulte informaciones en el envase, hoja técnica y MSDS para más informaciones específicas. Este producto es controlado de forma rigurosa, su calidad será mantenida desde que sea usado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El resultado final depende de varios factores que no están bajo el control del fabricante.