

Descrição

A camada de acabamento recém aplicada apresenta manchas originadas do substrato de fundo. Este fenômeno se observa quando existe excesso de catalisador na massa poliéster



Causas

Medidas Preventivas

Desengraxamento

Não são eliminados suficientemente os restos da tinta original ou a cera.

Desengraxe a fundo o lugar da reparação e os arredores também.

Catalisador

Se acrescentou catalisador demasiadamente na massa poliéster.

Faça uma mistura nas proporções adequadas, usando eventualmente um dosador.

Deixou de misturar bem o catalisador com a massa poliéster.

homogeneizar adequadaente.

Medidas Corretivas

Elimine as tintas do sistema até chegar na camada de primer e volte a compor o sistema.